
# アイホーム

いろいろな情報を掲載しています。



Tel (011) 382 - 5141

### http://www.ishizakigumi.com



江別のみなさん、こんにちは。 東京防災へ 7月です。 暑い夏がやってきました。 北海道の夏は、朝晩が涼しくて・・・と言われてきましたが、 今では熱帯夜の寝苦しい日もあったりしますね。 防災準備を 始めましょ 水分補給をしっかりして、暑い夏を元気に乗り越えてい きましょう!。



## DIY CERMEN

コロナウイルスの終息が見えない中、色々と自分でできる事を考えました。そこで思 いついたのが、頭でっかちのつねちゃん、DIYに再挑戦!!です。

実際・・・プロがやる様には、うまくいきませんでした。こんな事を言うと叱られそう ですが・・・やっぱり石﨑組さんはプロだな~と、改めて関心させられます。

作業を進めていくと、思わぬところで大きな問題に遭遇、階段部分の傷みでした。 階段の取り付け部分が腐ってボロボロでした。試行錯誤の結果・・・結局、階段の補

修は諦めました。そこで階段を取り外し、解体した階 段の材料で、素人DIYにも出来るステップ作りにトラ イする事にしました。方向性は決まりましたので、後は 作業に取り掛かります。階段は図面を描きこんな感じ



腐ってきていたので交換しました。そ

傷みがひどいため補修 せず交換としました

で・・・。ウッドデッキ全体を見渡し、悪い所を補修しました。床の2×4材は傷みが激しく、受台も

が激しいので交換です 木をつけます

★ 使った材料

ッ-パイフォー 2×4 材 8フィート 6本

2×10 材 3フィート 2本

2×10 材 12フィート 1本

傷んだ受台の柱に添え



受け台と添え木は1本 追加して補修





下地処理の手順です。 AEPをケレン、サンドペ 防腐材ガードラックラテ 階段取り付け部分の傷 現状はアクリルエマルジ ーパーで綺麗に剥がし ックスを塗布します ョン(AEP)塗装です ます

CCA(防腐注入) 2×4 材 12フィート 1本

ステンレスビス 55mm 200本入り 1箱

ステンレスビス 75mm 50本程度

ステンレスビス 90mm 30本程度

ガードラックラテックス 1缶(0.7kg)

変性シリコーンまたはウレタン系コーキング


みが激しいのですが、穴 埋め補修としました

### ★ 必要な道具


電動インパクトドライバー 12000円程度 ハンディー折りたたみ式ノコギリ 1本 2500円程度 電動丸ノコがあれば最高 5000円程度

(何万円もするプロ用は必要ないです) サンドペーパー 80番の粗め3枚程度 防腐材塗装用のはけと缶 1セット 600円程度 コーキングガン 1本 500円程度 ケレンベラ 1本 500円程度 材料費(工具費含まず)は約18000円程です。

### ラテックスを塗布



防腐材ガードラック



思います。お金を出せば新しくなります が、使える部材を使い、手直しする 事によりコストを抑える事が可能と なります。ここがDIYの醍醐味です。





前板全てを交換したい所でしたが、どうしても使う事のできない 部分のみ交換しました。裏から当て板(再利用)をビスで固定し、一 体化させるガセット接続と言う手法を使いました



ほぼ補修が完了しました。階段はステップに変更し 悪かった所は、ほぼ補修ができました。

手すりがなくなり、加齢と共に昇り降りに不安はあ りますが、今の所は大丈夫です。細かい所はまだ少 し残っていますが、物干しを使う、庭の家庭菜園の 出入りには問題ありません。

素人さんが行うDIYは、こんな感じでしょうか?。 このウッドデッキは、あと90cm程伸ばす事が可能です。ステップはフリーに

なって移動できますので、床を広げ、鋼製束などで受ける事で自由にサイズを広げる事が可能です。 これで楽に庭先に出る事が可能となりました。

楽に出入り・・・そうなると今度気になる所は、引き違いの窓です。32年前の窓ですのでガタがきてい ます。開け閉めも非常に力が必要で・・・サッシの交換は石﨑組さんにお願いしました。



つねちゃん家の庭への出入りに使っている、引き違いサッシの交換です。

傷んでいたサッシを交換せずに7年前に他社で外壁を修繕してしまいました。よくあるパターンで すが、窓など外壁に絡む部分は建築業者さんに良く見てもらう事をお勧めします。

今回は外壁をいじらず、今あるサッシの中に新しいサッシを取り付けると言う方法を採用します。



この方法は以前、アイホーム通信でご紹介した方法で す。数年前にコールドドラフトの影響から足元が寒く、 暖房のバランスを考え、窓下にパネルヒーターを設置 しました。ただ大型の引き違い窓の下にはウッドデッ キの出入りを考えパネルヒーターの設置を控えました。 現在の窓は、樹脂サッシ出始めのものですので、ガラス、

サッシ枠など断熱性能が低く、どうしてもコールドドラフトの影響を大きく受けます。窓から逃げる 熱は多く、今回庭への出入りを楽にする為と、冬の寒さ改善の為にサッシ交換に踏み切る事としま した。サッシ交換の様子は次号かその次の号でご紹介したいと思います。



取材先: 北海道警察交通企画課



道路交通法が変わりそうです。(2020年3月3日閣議決定) 現在国会で審議中とのことで、新しくあおり運転につい ての罰則が厳しくなる様です。ただあおり運転の原因と なる、あおられる側の運転も問題となっている様です。

一例ですが、一般道でも二車線の道路などはキープレフ トという観点から左側を走行する必要があります。複数 車線のある高速道路は走行車線を走る事が義務づけら れていて、右側の追い越し車線を走行し続けると、通行 帯違反になりますので、右側の追い越し車線を走行し続 けない様に気をつけましょう!!。 やはり中にはお急ぎの

方もいると思います。二車線を走行する際、並列して走行する様なことはできるだけ避け、一車線 開けるくらいの気配りが欲しいものです。(国会の審議により罰則内容が変わる場合があります。)